



# SSB-1000 刃物台分解手順

2019年9月 池永鉄工(株)

氷ケース裏のねじ3本を外し、刃物台ユニットを取り外します。

※刃は大変鋭利で危険です。取り扱いは十分注意してください。



板ナットは、3つの穴のうち1つだけ雌ねじを切っています。組み立ての際は取付ねじに向きを合わせてください。